


FICHE TECHNIQUE SPATIME

ALCA-PLUS

AUGMENTE L'ALCALINITÉ DE L'EAU

Application

Alca-Plus de SpaTime augmente l'alcalinité (TAC) de l'eau de votre spa. Un TAC trop faible peut provoquer l'instabilité du pH qui devient alors difficile à réguler. L'eau peut devenir corrosive, ce qui affecterait les surfaces, comme le revêtement intérieur du spa.



Les PLUS produit

- Protège le revêtement du spa et le matériel
- Evite les hausses subites de pH
- Favorise la stabilité du pH
- Améliore la floculation

Recommandations / Dosage

Contrôler au moins une fois par semaine le TAC à l'aide des Bandelettes 5 analyses SpaTime. Si nécessaire, ajuster le TAC entre 80 – 120 mg/L. Dissoudre la quantité requise d'Alca-Plus dans de l'eau claire et dans un récipient propre. Vérifier impérativement que le récipient a été nettoyé au préalable de toute matière étrangère. Toujours ajouter les granulés dans l'eau, et non l'inverse. Doser la solution de manière homogène sur toute la surface de l'eau de votre spa. Dosage : 20 g d'Alca-Plus par m³ pour augmenter le TAC de 10 mg/L.

